

Megger.

Model 8 Mk7

AVOMETER®

USER GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

BEDIENUNGSANLEITUNG

GUÍA DEL USUARIO

SAFETY WARNINGS

- The circuit under test must be switched off and de-energised **before** test connections are made for Resistance measurement.
- To measure current, **de-energise** the circuit to be tested, connect the test leads **and then** re-energise the circuit.
- Selector switches **must** be set to the correct positions.
- When taking voltage measurements, **never** switch to Current (**mA** or **A**) or resistance (**Ω**).
- **Do not use** with current transformers.
- Check that the Instrument protection fuse is intact before and after making any measurement.
- Replacement fuses **must** be of the correct type and rating.
- UK Safety Authorities recommend the use of fused test leads when measuring voltage on high energy systems.
- Test leads, prods and crocodile clips **must** be in good order; clean, and with no broken or cracked insulation.
- Use fully shrouded test leads and take extra care when taking measurements above 50 V a.c.
- The instrument **must not** be used if any part of it is damaged.
- Warnings and precautions must be **read and understood** before an instrument is used. They must be observed during use.

NOTE

THE INSTRUMENT MUST ONLY BE USED BY SUITABLY TRAINED AND COMPETENT PERSONS.

CONTENTS

⚠ Safety Warnings	2	Mode D'Emploi	16
General Description	4	Betriebsanweisung	22
Applications	5	Instrucciones De Uso	28
⚠ Warning	6	Specifications	34
Operation	6	Accessories	37
General precautionary notes	7	Repair and Warranty	39
Non sinusoidal waveforms	7		
Polarity reverse control	8		
Overload protection	8		
Measurement in high fault energy situations	9		
Voltage measurement	9		
Current measurement	10		
Resistance measurement	10		
Insulation resistance measurement	12		
Decibel measurement	12		
Fitting and replacement of batteries and fuses	13		
Using Range Extension Accessories	15		
Heavy current measurement	15		
Temperature measurement	15		

TRANSIT POSITION FOR SWITCHES

During transit and when not in use the left-hand switch should be set to 'off' and the right-hand switch should be set to "DC ..."

GENERAL DESCRIPTION

DESIGN AND CONSTRUCTION

The Model 8mk7 instrument comprises a moulded front panel on which are mounted the whole of the switching apparatus, the movement and other components. A carrying strap is fixed to moulded lugs on the rear case. The front panel is fitted into this case with a dust proof joint.

When the instrument is set for operation on d.c. the moving coil is associated with a universal shunt and series multipliers, whilst on a.c. diodes and a transformer are also introduced.

RANGE CONTROLS

The left-hand switch provides all the d.c. current and voltage ranges and the right-hand switch the a.c. current and voltage ranges and also the resistance ranges. These switches are electrically interlocked so that readings can only be made after a.c. or d.c. measurement and range has been selected. Resistance tests require the left-hand switch to be set to ' ' and the right-hand one to the desired range.

The ranges are marked on the front panel and arrow heads indicate the actual range selected. The current ranges are indicated by a red arc and

the voltage ranges by a grey arc. Resistance ranges have a black arc. Wide coverage in resistance has been achieved by having a fundamental range as marked on the scale, together with ranges of 'x 100' and 'x 10 k' to supplement it. Each resistance range has its own zero adjustment control.

In addition a 200 megohm range, marked 'ins' is available, using an external d.c. voltage source.

THE MOVEMENT

The meter movement in the Model 8mk7 is a robust AVO® centre pole movement type ACP1, fitted with spring mounted jewelled bearings. The meter has a full scale deflection of 37.5 µA. A knife edge pointer enables very fine readings to be taken, whilst the whole movement is balanced and damped so that the pointer quickly comes to rest.

SCALING

The scale plate has three calibrated scales. One is for resistance measurement and is marked 0 to 2000 ohms, the second is for current and voltage (both a.c. and d.c.) and is marked 0 to 10 with 100 divisions whilst the third scale calibrated 0 to

3 has 60 divisions and is used for a.c. and d.c. current and voltage measurements.

CUT-OUT

The sensitive cut-out, with very positive latching action is triggered by the meter movement when overloaded i.e. when the pointer deflects rapidly to beyond the full scale position. The cut-out is reset by a push-button on the front of the meter.

The '**off**' position on the left-hand switch selects heavy damping of the meter movement for transit purposes.

PROTECTION

The circuit incorporates a 10 A fuse in series with the '**COMMON**' terminal. This fuse is fitted to give the user increased protection should the instrument be connected across a high energy source while its range switches are incorrectly set.

It is most important that the integrity of this fuse is checked before and after any measurement is made. This is done using the instruments own lowest resistance range.

METER REVERSAL

If a d.c. quantity is measured with a polarity in

APPLICATIONS

the opposite sense to that assumed by the connection of the red and black test leads, the meter pointer will try to deflect to the left. Operation of the '**Rev MC**' self-latching push-button enables a correct reading on the scale to be made by reversing the direction of the meter deflection.

BATTERY AND FUSE COMPARTMENT

A special compartment to contain the batteries (to supply power for resistance measurements) and fuses is moulded into the rear of the case.

The Model 8mk7 is a general purpose, multi-range, portable meter for measurement of voltage, current and resistance. The 20 000 /V sensitivity matches the data given in most service manuals for electronic equipment.

The instrument is suitable for general fault finding work, installation and commissioning work and for use in the laboratory, in both the electrical and electronic fields.

To enhance the use and measuring capabilities of the instrument, many accessories are available.

CAUTION: TESTING CURRENT TRANSFORMERS

It is undesirable to use a fuse protected meter for testing current transformers (CTs). A fuse rupture would cause an open circuit on the CT which could give rise to a safety hazard by producing a high voltage situation.

⚠️ WARNING

- 1. Before and after making a measurement, check that the instrument's 10 A fuse is intact by selecting the 'x 1' resistance range and performing a continuity test with the leads shorted together.**
2. Ensure that when measuring voltages the instrument is not switched to any of the current or resistance ranges.
3. Use extreme care when measuring voltages above 50 V.
4. Avoid connecting the test leads to a '**live**' circuit whenever possible.
5. When making current measurements ensure that the circuit is not '**live**' before opening it in order to connect the test leads.

OPERATION

6. Before making resistance measurements ensure that the circuitry is completely de-energized.
7. Do not leave the instrument exposed to direct heat from the sun for long periods. Instruments used in dusty atmospheres should be stripped and cleaned periodically.
8. Ensure that the test leads are in good condition with no damage to the insulation.
9. Do not switch off by rotating either of the range selection knobs to a blank position.
10. Special care must be taken when using the instrument to service television receivers or other apparatus employing capacitors or large capacitance, for the inclusion of such components in a circuit may mean that very heavy peak currents may flow when the apparatus is switched on. Such surges produce a peak wave form and although these peaks are only of a few milli-seconds duration, they may, never-the-less, damage the instrument diodes.
11. The AVO® Model 8mk7 is fitted with a **1 A** and a **10 A HIGH BREAKING CAPACITY**

CERAMIC FUSE. It is essential that any replacement fuses fitted to the instrument conform to this specification. **GLASS FUSES MUST NOT BE USED** due to their low rupturing capacity. Failure to observe this may result in injury to the operator, damage to the instrument, or both.

GENERAL PRECAUTIONARY NOTES

The instrument circuit incorporates a 10 A fuse in series with the '**COMMON**' terminal, to give the user additional protection should the instrument be connected across a high energy source when its range switches are set wrongly. It is most important that the integrity of this fuse is checked (by a continuity test with the leads connected together) before and after any measurement is made.

A check before measurement ensures that a circuit under test does not appear falsely to be "**dead**". A check after measurement ensures that the reading is valid and that the fuse did not rupture while the measurement was being made.

Establishing that a circuit is de-energized before making connection for current and resistance may be achieved by (i) checking that the appropriate switches are off and (ii) testing, with the instrument set to a voltage range, to see that there

is no potential present.

When measuring current or voltage, ensure that the instrument is set to either "**AC ~**" or "**DC ...**" as appropriate, and switch to a suitable range before making connections to the circuit under test. When in doubt always switch to the highest range and work downwards, there is no necessity to disconnect the leads as the switch position is changed. Do not, however, switch off by turning to a blank position.

The instrument is flash tested at 7 kV a.c., but if it is used, with accessories, on circuits operating at voltages in excess of 1 kV, it should be kept at the low potential end of the circuit, (near earth potential), or other suitable safe-guards must be applied.

The instrument is intended for use horizontally. The meter pointer should rest over the zero position on the top scale, when there is nothing connected to the terminals. If it does not adjustment may be made using the slotted screw head on the front panel.

NON SINUSOIDAL WAVEFORMS

In as much as rectifier moving coil instruments give readings on a.c. proportional to the mean and not the r.m.s. value of the waveform with

which they are presented, they depend for their accuracy, not only upon their initial calibration, but also upon the maintenance of a sinusoidal waveform. Since the form factor (r.m.s. value divided by mean value) of a sine wave is 1.11, this has been taken into account in calibrating the meter, which does, therefore, indicate r.m.s. values on the assumption that the normal sine wave will be encountered. Generally speaking, considerable waveform distortion can occur without appreciably affecting the form factor and resulting accuracy of measurement, but the user should recognise the possibility of some error when using distorted waveforms, near square wave-shapes producing high readings and peaky ones, low readings.

POLARITY REVERSE CONTROL

If d.c. voltage is required both positive and negative with respect to a reference point, or the direction of current flow is reversed, in order to simplify the matter of lead alteration, a polarity reverse push-button marked '**Rev MC**' is provided. It should be noted that the polarity indicated at the terminals is for normal use and does not apply when the '**Rev MC**' button is in the raised position. The button is a self latching type and must be pressed to release for reversal of meter movement direction.

OVERLOAD PROTECTION

One of the most attractive features of the instrument is the provision of an automatic cut-out which gives a very high degree of overload protection, and imparts to the user a feeling of confidence.

If an overload is applied to the meter, either forward or in reverse, the '**Cut-Out**' button springs up from its normal position, thus breaking the main circuit and the red portion of the button will now be extended. This button has only to be depressed its full amount to render the instrument ready to use again. It is important to note that the cut-out should never be reset when the instrument is connected to an external circuit, and the fault which caused the overload should be rectified before the meter is reconnected.

Although the overload mechanism gives almost complete protection to the meter, it cannot be guaranteed to completely fulfil its function in the very worst cases of misuse, such as the mains being connected across the meter when set to a current range. It should be noted that mechanical shock to the instrument will sometimes trip the cut-out mechanism. Additional protection is provided on resistance ranges by a 1 A fuse connected in the circuit on the '**x 1**' and '**x 100**' resistance ranges.

A 10 A fuse in series with the '**COMMON**' terminal gives increased protection to the user should the instrument be incorrectly used in high energy situations.

MEASUREMENT IN HIGH FAULT ENERGY SITUATIONS

Particular care must be taken with all testing equipment when making measurements in high fault energy situations, e.g. main power distribution systems.

Always ensure the correct range is selected before connecting the instrument to the circuit under test.

Fused test leads, fitted with **High Rupture Capacity** fuses, can be used to increase user safety in the event of incorrect range selection. It is most important when fused leads are used, that the continuity of the test leads be checked before every measurement. This may be performed as follows: select the lowest resistance range; connect the test leads to the instrument and short together the test prods or clips; check that the resistance is low.

Note:- The instrument itself has a 10 A fuse for added protection but this does not negate the need for test leads with fused prods.

Suitable test leads with fused prods and clips can be obtained as an optional accessory, part no. 6111-287.

VOLTAGE MEASUREMENT

When measuring voltage, it is necessary to set the appropriate switch to "AC ~" or "DC ..." as required and to select the required range (on the other switch). Connect the test leads to the circuit to be measured.

If the value of the voltage is unknown, set the instrument to its highest range, connect the test leads and decrease the range step by step until the most suitable one has been found. The readings are taken from the 0-3 or 0-10 scale and multiplied by the appropriate factor i.e. 10, 100 or 1000.

When measuring high a.c. and d.c. voltages (say above 800 V) unless the common negative terminal is either earthy or connected to earth, errors will be introduced if the instrument is touched during a measurement.

On the d.c. ranges, the meter consumes only 50 microamps at full scale deflection corresponding to 20 000 μ A/V. In the case of the a.c. ranges above consumption of 0,5 mA (2000 μ A/V). The 10 V a.c. range is 1000 μ A/V and therefore

consumes 1 mA at full scale deflection. The 3 V a.c. range consumes 10 mA at full scale deflection (100 mV/V). The meter maintains a high degree of accuracy for audio frequency tests up to 15 kHz on ranges up to 300 V a.c.

All current consuming voltmeters, however sensitive, draw current to varying degrees from the circuit under test, thus causing the voltage to fall at the point of measurement. Owing to the high sensitivity of the Model 8mk7 d.c. ranges, this effect is unlikely to be of importance except in a very few instances. It might affect the measurement of e.h.t. voltage on a television set or the tapping on a potential 'divider', where the resistances are comparable with the resistance of the instrument on the range in use. It is generally possible to use an instrument on a higher range than absolutely necessary where the higher instrument resistance causes less disturbance. At the same time adequate pointer deflection for reasonable accuracy should be attained.

When it is essential to obtain an accurate indication of the voltage developed across a high value resistor it is sometimes preferable to insert the instrument in series with it and to measure the current flowing. The reading in millamps, multiplied by the value of the resistance in

thousands of ohms, will give the developed voltage.

Great care must be exercised when making connections to a live circuit and the procedure should be entirely avoided if possible.

CURRENT MEASUREMENT

To measure current the instrument should be switched to "AC ~" or "DC ..." as appropriate and a suitable a.c. or d.c. range set by the other switch. Connect the instrument in series with the circuit under test, do this only when that circuit is switched off.

The voltage drop at the meter terminals is approx. 710 mV on the 10 A d.c. range at full load reducing to 100 mV on the 50 µA d.c. range at full load. In the case of a.c. it is 390 mV at 10 A and 480 mV at 10 mA. Standard meter leads have a resistance of 0,02 ohm per pair.

RESISTANCE MEASUREMENT

There are three self-contained ranges covering resistances from 1 to 20 m .

On resistance ranges the meter must have, in addition to the normal instrument mechanical zero, a resistance zero corresponding to the full scale deflection of the meter. Before carrying out

tests of resistance, a check should be made to ensure that the instrument actually indicates zero ohms irrespective of the condition of the battery (within the limits of adjustment described later).

The accuracy should be within $\pm 5\%$ of the reading about centre scale, increasing up to about $\pm 10\%$ of the reading around deflections corresponding to 10% and 90% of full scale.

Resistance tests should never be carried out on components which are already carrying current.

On the three ranges which utilize the internal source of voltage, a positive potential appears at the black common (negative) terminal of the instrument when set for resistance tests. The resistance of some components varies according to the direction of the current through them and readings therefore depend upon the direction in which the test voltage is applied quite apart from its magnitude. Such cases include electrolytic capacitors and rectifiers.

When measuring the leakage resistance of an electrolytic capacitor, the black (negative) lead from the instrument should be connected to the positive terminal of the capacitor and the ohms '**x 10 k**' range employed.

Before making resistance tests the pointer should

be adjusted to the resistance range zero in the following sequence:

1. Set the left hand switch at .
2. Connect the test leads to the instrument and join them together.
3. On the '**x 1**' range adjust zero by means of the knob marked '**x 1**'.
4. On the '**x 100**' range adjust zero by means of the knob marked '**x 100**'.
5. On the '**x 10 k**' range adjust zero by means of the knob marked '**x 10 k**'.

To measure a resistance, set the right-hand switch at the range required, the leads being connected across the unknown component.

Resistance is read directly on the '**x 1**' range but readings should be multiplied by 100 and 10 000 on the '**x 100**' and '**x 10 k**' ranges respectively.

If on joining the leads together it is impossible to obtain a zero ohms setting or, if the pointer will not remain stationary but falls steadily, the internal battery or cell concerned should be replaced. It is important that an exhausted battery

should not be left in the instrument, since it might cause damage by leaking electrolyte. If it is impossible to obtain readings on the ' **x 1**' and ' **x 100**' ranges, the 1 A fuse located in the battery compartment should be checked.

Note:- A 15 V battery may age in such a manner that although it indicates a potential of 15 V, its internal resistance has increased so much that some loss of accuracy can occur on the high resistance (' **x 10k**'). If errors are suspected on the high resistance range, remove the battery and check its short circuit current on the 100 mA d.c. range. If the reading is below 15 mA it should be discarded. Do not short circuit for more than two seconds.

INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT

High resistance measurements may be made using an external d.c. voltage of approximately 150 V. The left-hand switch should be set at ' ', with the right hand switch at 'ins', then the instrument test leads should be connected to the d.c. voltage source. The pointer should be brought to zero on the ohms scale by means of the adjuster knob marked ' **x 10k**'.

To test, connect the unknown resistance in series with the meter and its value will be that shown

on the ohms scale multiplied by 100 000. Resistance up to 200 megohms can therefore be read on this range.

DECIBEL MEASUREMENT

The graph on page 14 can be used to determine the dB values corresponding to r.m.s. voltage values across a 600 ohm resistive load. A dB value is defined as the number of decibels above or below a reference level of 1 mW in 600 ohms at 1 kHz. Zero dB, therefore, would indicate a power level of 1 mW; 10 dB, 10 mW; 20 dB, 100 mW etc. Because dB are defined with respect to a 600 ohm load, power levels correspond to voltage levels. Decibels can be measured in terms of r.m.s. voltages across a 600 ohm resistive load. For example, 0,775 V r.m.s. indicates 0 dB and 7,75 V r.m.s. indicates 20 dB. Whilst these measurements must be made with a sine waveform to avoid waveform error, any frequency may be used within the range of the Model 8mk7. The decibel and ear response curves have their closest correlation at 1 kHz.

Power levels can be read along the top of the graph. If the r.m.s. voltage is measured across a resistive load other than 600 ohms the correction factor given below must be added algebraically to the dB values read from the graph. The following

formula should be used for determining the correction factor.

$$\text{Correction Factor} = 10 \log_{10} \frac{600}{R}$$

where R is the load resistance in ohms. If R is greater than 600 ohms the Correction Factor is negative.

FITTING AND REPLACEMENT OF BATTERIES AND FUSES

The compartment containing the batteries and fuses is in the rear of the case above the instruction plate. The compartment cover is removed by turning the 1/4 turn fastener at the top until the slot is vertical (i.e. at the 'O' position) and lifting off. The 15 V battery, 1,5 V cell and 1 A ceramic fuse all push into easily accessible clips.

The 10 A fuse is fitted into a holder located above the 1,5 V battery cell. This holder has a screw-in cap into which the fuse is mounted. (A spare 1 A fuse and a spare 10 A fuse are housed in the battery compartment).


When fitting the 15 V battery and 1,5 V cell they must be inserted the right way round to ensure the correct polarity. The '+' and '-' are marked on the case moulding. (Refer to the specification page 7 for the correct type of replacement for

battery, cell and fuses).

The battery and cell should be examined from time to time to ensure that the electrolyte is not leaking. If the instrument is to remain unused for a long period of time, batteries should be removed and stored separately.

Decibel Conversion Graph

MILLIWATTS IN 600-OHM RESISTIVE LOAD



USING RANGE EXTENSION ACCESSORIES

HEAVY CURRENT MEASUREMENT

- (a) Currents between 10 A and 1000 A d.c. may be measured by use of an appropriate shunt accessory.
- (b) Current Clamp DCM2031

Currents to 400 A a.c. may be measured using the multimeter current clamp DCM2031.

Full instructions for their use are supplied with the current clamps.

TEMPERATURE MEASUREMENT

The Model 8mk7 may be adapted to measure temperature by using one of a range of multimeter temperature probes available.

The right hand switch on the instrument is set to the “**DC ...**” position and the left hand switch to the appropriate range for the probe being used. Many probes have a sensitivity of 1 mV/°C. Therefore, set it to the 100 mV (50 µA) or 3 V position (on this latter range deflection will be limited by the max. temperature of the probe). Connect the probe leads to the red and black instrument terminals matching the colours to give the correct polarity. For negative temperatures the

‘**Rev MC**’ button may be used to give an ‘on scale’ reading.

To obtain a temperature measurement, apply the probe tip to the item under test and press the push-button on the probe handle.

MODE D'EMPLOI

. ATTENTION

- 1. Avant et après une mesure, vérifier que le fusible 10 A incorporé est intact, en se positionnant sur la gamme résistance 'x 1', et en faisant une mesure de continuité, les cordons d'essai ayant été court-circuités.**
2. S'assurer, avant toute mesure de tension, que l'appareil n'est pas commuté sur une gamme d'intensité ou de résistance.
3. Etre très prudent lors de la mesure de tension supérieure à 50 V.
4. Eviter, dans la mesure du possible, de raccorder les cordons d'essai à un circuit sous tension.
5. En cas de mesure d'intensité, s'assurer avant interruption du circuit, pour raccordement des cordons d'essai, que celui-ci est hors tension.
6. Avant d'effectuer les mesures de résistance, s'assurer que le circuit est absolument hors tension.
7. Eviter une exposition prolongée de l'appareil à la chaleur solaire. Par ailleurs, ouvrir et nettoyer périodiquement tous appareils utilisés dans des zones poussiéreuses.
8. S'assurer du bon état des cordons, et que leur matière isolante n'a pas été endommagée.
9. Ne pas arrêter l'appareil sur une position non repérée des commutateurs de sélection de gamme.
10. Prendre des précautions lorsque l'on utilise l'appareil à la vérification des redresseurs utilisés en télévision, ou aux essais sur des équipements intégrant des condensateurs de forte capacité. Les forts courants crête transitoires pouvant apparaître risquent d'endommager les diodes de l'appareil.
11. L'AVOMETRE® Modèle 8mk7 est équipé d'un fusible céramique 1 ampères et 10 ampères à haut pouvoir de coupure, selon. Il est essentiel que chaque remplacement de fusible soit effectué conformément à cette spécification. Les fusibles en verre, à faible pouvoir de coupure, ne doivent pas être utilisés. L'inobservation de ces prescriptions pourrait entraîner une blessure de l'utilisateur ou des dégâts dans l'appareil ou les deux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI GENERALES

1. Un fusible 10 A est monté en série avec la borne “**COMMON**” dans le circuit. Ce fusible augmente la protection de l’utilisateur si l’appareil est relié à une source de tension élevée, avec une mauvaise position des commutateurs de gamme.

Il est très important de vérifier que ce fusible est intact (en faisant une mesure de continuité avec les cordons court-circuités) avant et après chaque mesure.

Une vérification avant mesure permet de s’assurer que le circuit en essai n’est pas faussement hors tension.

Une vérification après mesure permet de s’assurer que la lecture est correcte et que le fusible ne s’est pas coupé pendant la mesure.

2. Position des commutateurs pour le transport de l’appareil
 - Commutateur de gauche sur “**OFF**” (Arrêt)
 - Commutateur de droite sur “**DC---**”
3. Avant d’effectuer les liaisons pour mesures de courant ou résistance s’assurer que le circuit

en essai est hors tension à l’aide de l’appareil réglé sur une gamme de tension.

4. S’assurer que les fonctions et gammes correctes ont été choisies. En cas de doute sur la gamme à utiliser, commencer par la plus élevée. De toute façon, ne pas placer les commutateurs sur une position non repérée.
5. Quand l’appareil est utilisé avec ses accessoires sur des circuits présentant des tensions supérieures à 1 kV, relier l’appareil au point de potentiel bas (potentiel terre) du circuit.
6. Utiliser l’appareil en position horizontale. Avant de brancher ses cordons, ajuster le zéro mécanique sur l’échelle supérieure, par la vis de réglage, à tête fendue, placée en dessous du galvanomètre.

FORMES D'ONDES NON SINUSOIDALES

L’appareil indique la valeur efficace des signaux alternatifs. Bien que la mesure soit moyenne, le facteur de forme 1,11 à été inclus dans l’étalonnage simulant une forme d’onde sinusoïdale. Des distorsions importantes de formes d’onde n’affectionnent pas la précision de façon significative. Des distorsions trop fortes peuvent provoquer quelques erreurs (ex: lectures

trop élevées pour ondes carrées, lectures trop faibles pour ondes crête).

INVERSION DE POLARITE

Si l'aiguille se déplace vers la gauche, une lecture sur l'échelle peut toutefois être obtenue en pressant le bouton '**Rev MC**' (inversion de polarité) qui se place alors en position haute quand on le relâche. En utilisation normale, ce bouton doit être en position bloquée basse.

PROTECTION CONTRE LE SURCHARGES

L'appareil est protégé contre les surcharges (sauf si celles-ci sont trop importantes) par un disjoncteur automatique. Quand une surcharge est appliquée, le disjoncteur déclenche. Couper alors le circuit et débrancher l'appareil avant de réenclencher le disjoncteur en enfonceant son bouton de commande. Eliminer la cause de la surcharge avant de rebrancher l'appareil.

Les gammes '**x 1**' et '**x 100**' ont une protection supplémentaire par fusible 1 Amp.

Un fusible 10 A en série avec la borne '**COMMON**' augmente la protection de l'utilisateur si l'appareil n'est pas utilisé correctement sur des sources de tension élevée.

MESURES SUR LES CIRCUITS A DEFAUTS HAUTE ENERGIE

Les mesures sur les circuits risquant de présenter des défauts développant une énergie importante nécessitent un renforcement des précautions d'emploi. Toujours vérifier que la gamme correcte a été choisie avant de relier l'appareil au circuit.

Des cordons d'essai à fusible à haut pouvoir de coupure peuvent être fournis pour augmenter la sécurité dans le cas de choix de gamme incorrecte. Ces cordons doivent être vérifiés avant chaque mesure, sur la gamme résistance, après avoir courtcircuité leurs extrémités. La valeur de résistance lue doit être faible.

Nota:- Le fait que l'appareil possède un fusible interne 10 Amp. n'évite pas utilisation de cordons d'essai avec fusible incorporé dans la pointe de touche.

MESURE DE TENSION

Placer le commutateur approprié sur "**AC~**" ou "**DC ...**" suivant le type de tension à mesurer. Choisir la gamme désirée sur l'autre commutateur, et relier les cordons au circuit en essai. Les lectures sont effectuées sur les échelles 0-3 ou 0-10, suivant la gamme choisie, et multipliées par le facteur nécessaire 10, 100 ou 1000.

Pour la mesure de tensions alternatives ou continues élevées (soit au dessus de 800 V), si la borne négative commune n'est pas mise à la terre, des erreurs de mesures seront introduites si on touche l'appareil pendant un essai.

Quand il est essentiel d'obtenir une indication précise de la tension aux bornes d'une résistance de valeur élevée, il est parfois préférable d'insérer l'appareil en série avec la résistance et de mesurer le courant qui circule. La lecture en milliampères, multipliée par la valeur de la résistance en milliers d'ohms, fournit la tension développée.

MESURE DE COURANT

Placer le commutateur approprié sur "AC~" ou "DC ..." suivant le type de courant à mesurer.

Choisir la gamme adéquate sur l'autre commutateur et insérer l'appareil en série dans le circuit en essai, après avoir mis préalablement le circuit hors tension. Les lectures sont effectuées sur les échelles 0-3 ou 0-10 suivant la gamme choisie et multipliées par le facteur approprié, soit 10, 100 ou 1000.

MESURE DE RESISTANCE

Le mesures ne doivent pas être effectuées sur des résistances dans lesquelles circule un courant.

Les trois gammes de résistance ont une source de

tension interne (le potentiel positif se trouve sur la borne commune (négatif) noire). Il est à remarquer que la résistance de certains composants varie suivant le sens dans lequel le courant circule, aussi le résultat de la mesure peut changer en fonction du sens dans lequel la tension de mesure est appliquée.

Lors de la mesure de résistance de fuite de condensateurs électrolytiques, le cordon noir (négatif) doit être relié à l'extrémité positive du composant. D'autre part, utiliser la gamme ' **x 10 k'**. Avant d'effectuer des mesures de résistance, il faut effectuer un réglage du zéro comme suit:

1. Mettre le commutateur de gauche sur ' '.
2. Relier les cordons à l'appareil et court-circuiter leurs autres extrémités.
3. Placer le commutateur de droite sur la gamme choisie et amener l'aiguille au zéro de l'échelle résistance en tournant le bouton marqué ' **x 1**', ' **x 100**' ou ' **x 10 k**' approprié.

S'il n'est pas possible de régler le zéro, remplacer la pile. Pour effectuer une mesure, placer les cordons aux bornes de la

résistance, et effectuer une lecture sur l'échelle résistance, multiplier ensuite cette valeur par le coefficient approprié 1, 100 ou 10 000. Si l'on ne peut faire de mesure sur les gammes ' **x 1**' et ' **x 100**' , vérifier le fusible 1 Amp.

MESURE DE RESISTANCE D'ISOLEMENT

Des mesures de résistance de valeur élevée peuvent être effectuées en utilisant une source de tension externe continue d'environ 150 V. Le commutateur de gauche est placé sur la position ' ' et le commutateur de droite sur 'INS' (Isolement).

Les cordons de mesure sont alors reliés à la source de tension. L'aiguille doit être amenée au zéro de l'échelle au moyen du bouton marqué ' **x 10 k**' .

Pour faire une mesure, placer la résistance en série avec le multimètre, la valeur lire devra être multipliée par 100 000. On peut ainsi, sur cette gamme, mesurer des résistances jusqu'à 200 M .

MESURES DE DECIBELS

Le graphique de la page 13 est utilisé pour déterminer les valeurs en dB correspondant aux valeurs de tension efficace aux bornes d'une charge résistive de 600 . Les dB étant définis par

rapport à une charge de 600 , les niveaux de puissance correspondent aux niveaux de tension. Les décibels peuvent être mesurés en terme de tension efficace aux bornes d'une charge résistive de 600 . Les niveaux de puissance peuvent être lus en haut du graphique. Si la tension est mesurée aux bornes d'une résistance différente de 600 , un facteur de correction, obtenu par la formule ci-dessous, doit être ajouté algébriquement à la valeur en dB obtenue sur la grappe:

$$\text{Facteur de correction} = 10 \log_{10} \frac{600}{R}$$

où R est la charge résistive en Ohms.

REEMPLACEMENT DES PILES ET FUSIBLES

Le compartiment de logement piles-fusibles est situé à l'arrière de l'appareil, just au-dessus de la plaque mode d'emploi. Retirer le couvercle en tournant son système d'attache d'un quart de tour jusqu'à ce que sa fente soit verticale. Le fusible 10 A est logé dans un porte-fusible placé au-dessus de la pile 1,5 V. Ce porte-fusible est muni d'un capuchon vissable dans lequel le fusible est intégré.

Lors de la mise en place des piles, bien respecter les polarités gravées dans le boîtier.

Les piles doivent être examinées de temps en temps pour vérifier que l'électrolyte ne fuit pas. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant un temps prolongé, les piles doivent être retirées et rangées séparément.

BETRIEBSANWEISUNG

⚠ ACHTUNG!

1. Überprüfen Sie vor und nach jeder Messung das einwandfreie Funktionieren der 10 A-Sicherung, indem Sie — bei kurzgeschlossenen Meßleitungen — im Widerstandsbereich “x 1 ” eine Durchgangsprüfung vornehmen.
2. Bei der Messung von Spannung darauf achten, daß das Gerät nicht auf den Strom- oder Widerstandsbereich geschaltet ist.
3. Bei der Messung von Spannungen über 50 V ist größte Sorgfalt geboten.
4. Nach Möglichkeit das Anlegen der Testkabel an unter Spannung stehende Schaltungen vermeiden.
5. Bei der Durchführung von Strommessungen sicherstellen, daß die Schaltung nicht unter Spannung steht, wenn sie zum Anlegen der Testkabel geöffnet wird.
6. Vor der Durchführung von Widerstandsmessungen sicherstellen, daß die Schaltung völlig stromlos ist.

7. Das Gerät niemals längere Zeit direkter Wärme durch Sonneneinstrahlung aussetzen. In staubiger Umgebung eingesetzte Geräte sind regelmäßig zu zerlegen und zu reinigen.
8. Die Testkabel müssen in gutem Zustand sein; die Isolierung darf nicht beschädigt sein.
9. Das Gerät nicht durch Drehen eines Bereichswählers auf eine Blindstellung schalten.
10. Vorsicht beim Verwenden des Gerätes für Servicearbeiten an Fernsehgleichrichtern und Geräten mit großen Kondensatoren! Bei möglichen Entladungen können die kurzzeitigen hohen Stromspitzen die Dioden des Meßgeräts beschädigen.
11. Das AVO® Modell 8mk7 ist mit einer bruchsicheren Keramiksicherung von 1 A und 10A ausgestattet. Es ist wichtig, daß bei jeder Erneuerung der Sicherung nur solche verwendet werden, die dieser Spezifikation entsprechen. Glassicherungen dürfen wegen ihrer geringen Bruchfestigkeit nicht verwendet werden. Sollte diese Vorschrift nicht beachtet

werden, besteht verletzungsgefahr für den Bediener und/oder Beschädigung des Gerätes.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Im Gerät ist eine 10 A-sicherung in Reihe mit der Anschlußklemme "COMMON" vorgesehen, um dem Benutzer zusätzlichen Schutz zu gewähren, falls das Gerät — bei unzulässiger Stellung des Bereichsschalters — an eine Quelle mit zu hohem Energieinhalt angeschlossen wird. Das einwandfreie Funktionieren dieser Sicherung muß unbedingt vor und nach jeder Messung (mit Hilfe einer Durchgangsprüfung — bei kurzgeschlossenen Meßleitungen) überprüft werden.

Eine Überprüfung vor der Messung stellt sicher, daß eine untersuchte Schaltung nicht fälschlicherweise für "tot" gehalten wird. Nach der Messung bestätigt eine erneute Überprüfung der Sicherung, daß diese während des Messens nicht durchgebrannt und der zuvor abgelesene Meßwert somit relevant ist.

2. Transportstellung der Schalter: Schalter auf der linken Seite auf '**Aus**' (off), Schalter auf der rechten Seite auf "**DC ...**".

3. Vor dem Herstellen der Anschlüsse für Strom- und Widerstandsmessung prüfen, ob die Schaltung abgeschaltet ist, und sie mit einem auf Spannungsbereich gestellten Gerät testen.
4. Sicherstellen, daß "**AC ~**" oder "**DC ...**" und der korrekte Bereich wie erforderlich gewählt wurden, Im Zweifelsfalle erst den höchsten Bereich wählen und dann nach Bedarf herunterschalten. Das Gerät jedoch nicht durch Drehen der Bereichswähler auf eine Blindstellung schalten!
5. Bei Verwendung des Geräts an Teilen in Schaltungen von mehr als 1 kV ist das Gerät an dem Ende der Schaltung mit dem niedrigen Potential (Erdpotential) einzusetzen.
6. Das Gerät waagerecht verwenden. Wenn nichts an die Klemmen angeschlossen ist, den Zeiger am mechanischen Nullpunkt (Schlitzschraube) in der Frontplatte auf der oberen Skala in die Nullstellung bringen.

NICHTSINUSFÖRMIGE WELLENFORMEN

Das Gerät zeigt die Effektivwerte von Wechselströmen an; obwohl die tatsächliche Messung einen Mittelwert darstellt ist der Formfaktor von 1,11 in der Eichung enthalten. Hierbei wird eine sinusförmige Wellenform

angenommen. Eine beträchtliche Wellenformverzerrung kann auftreten, ohne daß die Genauigkeit wesentlich beeinträchtigt wird, Einige Fehler können allerdings infolge schwerer Sinuswellenverzerrung auftreten; so erzeugen z.B Rechteckwellenformen hohe Ablesungen und spitzenhaltige Wellen niedrige Anzeigen.

POLARITÄTUMKEHR-SCHALTER

Wenn der Meßgerätzeiger nach links ausschlägt, kann man eine Ablesung auf der Skala erhalten, indem man die Taste '**Rev MC**' drückt (selbsthaltende Taste). Die Taste geht dann in die angegebene Stellung, bei der die Polarität umgekehrt von den Klemmen ist. Für normalen Gebrauch muß sich die Taste in der unteren Stellung befinden.

ÜBERLASTSCHUTZ

Das Gerät ist durch einen automatischen Ausschalter gegen Überlast geschützt (wenn diese nicht überaus hoch ist. Wenn eine Überlast angelegt wird, springt die '**Ausschalt**'-Taste (Cut-Out) aus der Normalstellung und unterbricht so den Schaltkreis. Die Schaltung dann abschalten, das Gerät abtrennen und durch Drücken der '**Ausschalt**'-Taste (Cut-Out) wieder rückstellen. Vor dem Wiederanschließen des Meßgeräts die Ursache für die Überlast beseitigen. In den

Widerstandsbereichen ' **x 1**' und ' **x 100**' ist ein zusätzlicher Schutz durch eine 1-A-Sicherung vorgesehen.

Eine 10 A-Sicherung in Reihe mit der Anschlußklemme "**COMMON**" gewährt zusätzlichen Bediener-Schutz, falls das Gerät beim Messen in Schaltungen mit hohem Energieinhalt unsachgemäß eingesetzt wird.

MESSUNGEN BEI HOHEN FEHLERSTRÖMEN

Bei der Durchführung von Messungen bei hohen Fehlerströmen ist sorgfältig vorzugehen. Stets darauf achten, daß vor dem Anschließen des Geräts an den Schaltkreis der richtige Meßbereich gewählt wird!

Für erhöhte Sicherheit im Falle unrichtiger Bereichswahl stehen abgesicherte Testkabel zur Verfügung, die mit Hochleistungssicherungen versehen sind. Vor jeder Messung sind diese Kabel durch Kurzschießen der Enden im Widerstandsbereich zu testen. Der Widerstand muß niedrig sein.

Achtung:- Eine 10 A-Sicherung im Gerät selbst bietet zusätzlichen Bediener-Schutz — damit ist die Notwendigkeit weiterer Sicherungen in den Tastspitzen der Meßleitungen jedoch nicht aufgehoben.

SPANNUNGMESSUNG

Den entsprechenden Schalter je nach dem zu messenden Spannungstyp auf “**AC ~**” bzw. “**DC ...**” (d.h. Wechsel- oder Gleichspannung) stellen. Mit dem anderen Schalter den erforderlichen Bereich wählen und die Testkabel an die zu messende Schaltung legen. Die Anzeigen werden – je nach dem gewählten Bereich – von der 0-3- bzw. 0-10-Skala abgelesen und mit dem erforderlichen Faktor, d.h. 10, 100 oder 1000, multipliziert.

Bei der Messung hoher Wechsel-und Gleichspannungen (etwa über 800 V) stellensich Fehler ein, wenn das Gerät dabei berührt wird. Dies laßt sich vermeiden, indem man die gemeinsame negative Klemme an Erdpotential legt.

Wenn das Ergebnis einer genauen Anzeige der an einem hochohmigen Widerstand entstehenden Spannung wesentlich ist, empfiehlt sich manchmal das Anschließen des Gerätes in Serie mit dem Widerstand und die Messung des Stromflusses. Die Ablesung ist in Milliampere, multipliziert mit dem Wert des Widerstands in Ohm, woraus sich die anstehende Spannung ergibt.

STROMMESSUNG

Den entsprechenden Schalter je nach dem zu messenden Stromtyp auf “**AC ~**” bzw. “**DC ...**” (d.h. Wechsel- oder Gleichstrom) stellen. Mit dem anderen Schalter den erforderlichen Bereich wählen und das Gerät in Serie an die zu messenae Schaltung legen. Dies darf jedoch erst erfolgen, nachdem der zu messende Schaltkreis abgeschaltet ist! Die Werte weden je nach dem gewählten Bereich von der 0-3- bzw. 0-10-Skala abgelesen und mit dem entsprechenden Faktor, d.h. 10, 100 oder 1000 multipliziert.

WIDERSTANDSMESSUNG

Widerstandsprüfungen dürfen neimals an Teilen vorgenommen werden, die bereits Strom führen!

Die drei Widerstandsbereiche arbeiten mit einer internen Spannungsquelle, die ein positives Potential an der schwarzen, gemeinsamen (negativen) Klemme abgibt. Es ist zu beachten, daß der Widerstand bei einigen Bauteilen je nach der Richtung des durchfliesenden Stromes variiert und daß die Ablesungen daher von der Polung der Testspannung abhängen.

Bei der Messung des Leckwiderstands eines Elektrolytkondensators ist das schwarze (negative) Kabel vom Gerät an die positive Klemme des

Kondensators anzulegen und der Bereich ‘**x 10 k**’ zu wählen. Vor der Durchführung von Widerstandsprüfungen ist der Zeiger in der folgenden Reihenfolge auf Null des Widerstanbereichs zu stellen:

1. Den Schalter auf der linken Seite auf ‘**’** stellen.
2. Die Testkabel an das Gerät anschließen und miteinander verbinden.
3. Den Schalter auf der rechten Seite auf den erforderlichen Bereich einstellen und den Meßgerätezeiger auf der ‘**’-Skala in die Null-Stellung bringen, indem man jeweils den mit ‘**x 1**’, ‘**x 100**’ bzw. ‘**x 10 k**’**

bezeichneten Knopf nach Bedarf einstellt. Sollte es nicht möglich sein, Null einzustellen, ist die interne Batterie auszuwechseln. Zur Durchführung einer Messung die Testkabel an den Widerstand legen, die Anzeige von der Widerstandsskala ablesen und das Ergebnis mit dem entsprechenden Faktor 1, 100 oder 10 000 multiplizieren. Wenn es unmöglich ist, eine Ablesung in den Bereichen ‘**x 1**’ und ‘**x 100**’ zu erhalten, ist die 1-A-Sicherung zu prüfen.

MESSUNG DES ISOLATIONSWIDERSTANDS

Hochohmmeßungen lassen sich unter Verwendung einer externen Gleichspannung von ca. 150 V ausführen. Der Schalter auf der linken Seite ist auf ‘**’** und der rechte Schalter auf ‘**ins**’ zu stellen; dann die Testkabel des Meßgeräts an die Gleichspannungsquelle legen. Den Zeiger mit dem mit ‘**x 10 k**’ markierten Einstellknopf auf der Ohm-Skala auf Null stellen.

Zum Testen den unbekannten Widerstand mit dem Meßgerät in Serie schalten. Der auf der Ohm-Skala angezeigte Wert ist dann mit 100 000 zu multiplizieren. Auf diese Weise lassen sich in diesem Bereich Widerstände bis 200 Megaohm messen.

DEZIBEL-MESSUNG

An Hand des Diagramms auf Seite 13 lassen sich die dB-Werte bestimmen, die den Effektivspannungswerten an einer ohmschen Last von 600 entsprechen. Da die dB in bezug auf eine Last von 600 festgelegt sind, entsprechen die Leistungspegel den Spannungspegeln. Die Dezibel können in Form von Effektivspannungen an einer ohmschen Last von 600 gemessen werden. Die Tests können daher unter Verwendung der Wechselspannungsbereiche durchgeführt werden. Die jeweiligen

Leistungspegel lassen sich oben auf dem Diagramm ablesen. Wenn die Effektivspannung an einem Widerstand gemessen wird, der nicht 600 hat, ist ein aus der nachstehenden Formel erhalten Korrekturfaktor dem aus dem Diagramm entnommenen dB-Wert algebraisch zuzurechnen.

$$\text{Korrekturfaktor} = 10 \log_{10} \frac{600}{R}$$

R = Lastwiderstand in Ohm

EINSETZEN UND AUSWECHSELN VON BATTERIEN UND SICHERUNG

Das Fach mit den Batterien und der Sicherung befindet auf der Rückseite des Gerätes oberhalb des Anweisungsschildes. Zum Abnehmen des Deckels die Befestigungsvorrichtung um eine Viertelumdrehung drehen, bis der Schlitz waagerecht ist. Der Deckel kann nun abgehoben werden.

Die 10 A-Sicherung wird in den Sicherungshalter oberhalb der 1,5 V-Batterie eingesetzt und mit Hilfe der zugehörigen Schraubkappe fixiert.

Beim Einsetzen der Batterien darauf achten, daß sie entsprechend der Polaritätsmarkierungen am Gehäuse richtig eingelegt werden.

Die Batterien Sind gelegentlich auf Elektrolytlecks zu prüfen, Soll das Gerät über längere Zeit nicht verwendet werden, sind die Batterien herauszunehmen und getrennt aufzubewahren.

INSTRUCCIONES DE USO

⚠ADVERTENCIAS

1. **Comprobar antes y después de realizar una prueba que el fusible de 10 A esté intacto. Esto se comprueba seleccionando el rango de resistencia "x 1" y haciendo una prueba de continuidad cortocircuitando los cables de prueba.**
2. Cuando se miden voltajes, asegurar que el instrumento no esté conectado a las gamas de resistencia o corriente.
3. Hay que adoptar una precaución extrema cuando se miden tensiones por encima de los 50 V.
4. Siempre que sea posible debe evitarse la conexión de los conductores de prueba en circuitos energizados.
5. Cuando se hacen mediciones de corriente, asegurar que el circuito no esté energizado antes de abrirlo con el fin de conectar los conductores de prueba.
6. Antes de efectuar mediciones de resistencia, asegurar que el circuito esté completamente

desenergizado.

7. No dejar el instrumento expuesto al calor directo del sol durante largos períodos de tiempo. Los instrumentos usados en condiciones de trabajo polvorrientas deben ser desarmados y limpiados periódicamente.
8. Cerciorarse de que los conductores de prueba estén en buen estado y que no esté dañado su aislamiento.
9. No efectuar la desconexión girando cualquiera de los botones de selección de gama hasta una posición en blanco.
10. Ha de tenerse gran cuidado cuando se usa el instrumento para poner en servicio rectificadores de televisión y aparatos que utilicen grandes capacitores. Las potentes corrientes instantáneas máximas que pueden surgir podrían causar desperfectos en los diodos del instrumento.
11. El equipo AVO® Modelo 8mk7 dispone de un 1 A y 10 A fusible cerámico de alta capacidad de ruptura. Es esencial que, en caso de que se funda, sea reemplazado por otro de las

mismas características. No deben usarse fusibles de cristal por su baja capacidad de ruptura. Puede ser peligroso tanto para el equipo como para el operador.

NOTAS DE PRECAUCION GENERAL

1. El circuito del instrumento incluye un fusible de 10 A en serie con el terminal “**COMMON**” como protección, para el caso de que el equipo se conecte a una fuente de alta energía cuando los conmutadores están puestos en un rango incorrecto. Es importante que se compruebe el fusible (haciendo una prueba de continuidad cortocircuitando los cables) antes y después de realizar una prueba.
2. Posiciones de tránsito para los conmutadores: el de la izquierda en “**off**” (desconectado), y el de la derecha en “**DC ...**” (c.c.).
3. Antes de efectuar las conexiones para realizar las mediciones de corriente y resistencia, comprobar que el circuito esté desconectado y probarlo on el instrumento regulado en una gama de voltaje.
4. Cerciorarse que estén seleccionados según convenga “**AC ~**” (c.a.) o “**DC ...**” (c.c.), así como la gama correcta. Si se tienen dudas,

seleccionar la gama más alta y comutar descendiendo según convenga. No efectuar la desconexión seleccionando hasta una posición en blanco.

5. Cuando se usa con accesorios en circuitos que trabajen a más de 1 kV, mantener el instrumento en el extremo de potencial bajo (potencial de tierra) del circuito.
6. Usar el instrumento de manera horizontal. Sin nada conectado en los terminales, regular la aguja en la posición cero de la escala superior, usando el ajustador del cero mecánico (cabeza de tornillo ranurada) incluido en el panel frontal.

FORMAS DE ONDA NO SINUSOIDALES

El instrumento indica los valores eficaces (**RMS**) de las cantidades de c.a. y, si bien la medición actual en una media, se ha incluido en la calibración el factor de forma 1,11. Esto presupone una forma de onda sinusoidal. Puede surgir una distorsión considerable de forma de onda sin que afecte de manera apreciable la precisión. Algunos errores pueden ocurrir debido a una intensa distorsión de ondas sinusoidales, e.g. las formas de onda cuadradas producen unas lecturas elevadas, mientras que las formas de

onda en pico reflejan lecturas bajas.

REGULACION DE INVERSION DE LA POLARIDAD

Si la aguja del contador se desvía hacia la izquierda, puede obtenerse una lectura en la escala pulsando el botón “**Rev MC**” (de tipo autoenclavable), tras lo cual se desplazará hasta la posición alzada. Cuando está en la posición alzada, la polaridad no es como la indicada por los terminales. En uso normal, el botón debe estar en la posición “bajada”.

PROTECCION CONTRA LAS SOBRECARGAS

El instrumento está protegido contra las sobrecargas (a menos que sean sumamente excesivas) mediante un disyuntor automático. Cuando surge una sobrecarga, el botón “**disyuntor**” salta de su posición normal interrumpiendo así el circuito. Poner en desconexión el circuito y desconectar el instrumento antes de responcionar el botón “**disyuntor**” al apretarlo hacia abajo. Eliminar la causa de la sobrecarga antes de volver a conectar el instrumento.

En las gamas de resistencia de “ **x 1**” y “ **x 100**”, se incluye protección adicional mediante un fusible de 1 A.

Un fusible de 10 A en serie con el terminal “**COMMON**” protege el instrumento cuando se usa incorrectamente en situaciones de alta energía.

MEDICION EN ENERGIA DE ALTA PERDIDA

Debe tenerse cuidado cuando se hacen mediciones en situaciones de energía de alta pérdida. Cerciorarse siempre de que se selecciona la gama correcta antes de conectar el instrumento al circuito.

Para los casos de selección de gama incorrecta, se ofrecen conductores de prueba provistos de fusibles de gran capacidad de ruptura, los cuales aumentan la seguridad. Estos conductores deben ser comprobados antes de efectuar todas las mediciones haciendo una prueba en la gama de resistencia con los extremos cortocircuitados conjuntamente. La resistencia deberá ser baja.

Nota:- El instrumento tiene un fusible de 10 A para mejor protección, además de tener protegidos los cables de prueba.

MEDICION DE VOLTAJES

Seleccionar el commutador apropiado en “**AC ~**” o “**DC ...**”, de acuerdo con el tipo de voltaje que se esté midiendo. Seleccionar la gama requerida en el otro commutador y conectar los conductores

de prueba en el circuito que se va a medir. Las lecturas se toman de la escala de 0-3 ó 0-10, de acuerdo con la gama seleccionada, tras lo cual son multiplicadas por el factor necesario i.e. 10, 100 ó 1000.

Cuando se miden voltajes elevados de c.a. y c.c. (digamos por encima de los 800 V), a menos que el terminal negativo esté conectado a masa o a tierra, se introducirán errores si se toca el instrumento durante una medición.

Cuando es esencial obtener una indicación precisa del voltaje desarrollado a través de un resistor de alto valor resulta a veces preferible insertar el instrumento en serie con el resistor, y medir la corriente que fluye. La lectura en miliamperímetros, multiplicada por el valor de la resistencia en miles de ohmios, nos facilitará el voltaje desarrollado.

MEDICION DE CORRIENTE

Seleccionar el conmutador apropiado en “**AC ~**” o “**DC ...**” de acuerdo con el tipo de corriente que se va a medir. Seleccionar la gama requerida en el otro conmutador y conectar el instrumento en serie con el circuito que se está probando. Esto debe hacerse solamente cuando dicho circuito esté desconectado. Las lecturas son tomadas de la

escala 0-3 ó 0-10, de acuerdo con la gama seleccionada, tras lo cual son multiplicadas por el factor apropiado i.e. 10, 100 ó 1000.

MEDICION DE RESISTENCIA

Las pruebas de resistencia no se deberán realizar nunca en componentes que estén ya portando corriente.

Las tres gamas de resistencia usan una fuente de voltaje interior que brinda un potencial positivo en el terminal común negro (negativo). Deberá observarse que con algunos componentes, las resistencias varían de acuerdo con la dirección de la corriente que pasa a través de ellos, y que las lecturas por lo tanto dependerán de la dirección en la cual es aplicado el voltaje de prueba.

Cuando se mide la resistencia de fuga de un capacitor electrolítico, el conductor negro (negativo) del instrumento debe conectarse al terminal positivo del capacitor y emplearse la gama de “**x 10 k**”.

Antes de efectuar pruebas de resistencia, la aguja deberá ajustarse en la gama de resistencia cero en la secuencia siguiente:

1. Seleccionar en “ ” el conmutador de la izquierda.

2. Conectar los dos conductores en el instrumento y unirlos.
3. Seleccionar el conmutador de la izquierda en la gama requerida y ajustar la aguja del contador en la posición cero de la escala “ ”, regulando según convenga el botón marcado “ **x 1**”, “ **x 100**” ó “ **x 10 k**”. Si no es posible regular en cero recambiar la batería interior. Para efectuar una medición, conectar los conductores de prueba a través de la resistencia y tomar la lectura en la escala de la resistencia multiplicando el resultado por al factor apropiado 1, 100 ó 10 000. Si no es posible obtener una lectura en las gamas “ **x 1**” y “ **x 100**”, verificar el fusible 1A.

MEDICION DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO

Pueden lleverse a cabo mediciones de alta resistencia usando un voltaje de c.c. exterior de aproximadamente 150 V. El conmutador izquierdo debe estar seleccionado en “ ”, con el conmutador derecho en “ins”. Los conductores de prueba del instrumento deben estar conectados en la fuente del voltaje de c.c. La aguja deberá ponerse en el cero de la escala de ohmios mediante el botón ajustador marcado “ **x 10 k**”. Para efectuar la prueba, conectar la resistencia

desconocida en serie con el contador, siendo su valor mostrado en la escala de ohmios multiplicado por 100 000. Podrán así pues registrarse en esta gama resistencias hasta de 200 megaohmios.

MEDICION DE DECIBELIOS

El gráfico incluido en la página 13 puede usarse para determinar los valores dB correspondientes a los valores de voltaje eficaces (**RMS**) a través de una carga resistiva de 600 ohmios. Debido a que los dB son definidos con arreglo a una carga de 600 ohmios, los niveles de energía corresponden a niveles de voltaje. Los decibelios pueden ser medidos con arreglo a voltajes RMS a través de una carga resistiva de 600 ohmios. La pruebas se efectúan, así pues, usando las gamas de voltaje de c.a. Los niveles de energía pueden leerse a lo largo de la parte superior del gráfico. Si el voltaje RMS es medido a través de una resistencia que no sea la de 600 ohmios, habrá de añadirse algebraicamente un factor de corrección obtenido de fórmula siguiente al valor de dB obtenido del gráfico.

$$\text{Factor de corrección} = 10 \log_{10} \frac{600}{R}$$

por cuanto R es la resistencia de la carga en ohmios.

INSTALACION Y RECAMBIO DE BATERIAS Y FUSIBLE

El alojamiento que contiene las baterías y el fusible está situado en la parte posterior de la caja encima de la placa de instrucciones. Quitar la tapa girando 1/4 de vuelta el sujetador hasta que la ranura quede vertical, tras lo cual se levanta para sacarla.

El fusible de 10 A está en el alojamiento de las baterías de 1,5 V. Este alojamiento tiene un dispositivo donde el fusible está colocado.

Cuando se instalan baterías cerciorarse de que se insertan correctamente según lo indican las marcas de polaridad incluidas en la moldura de la envuelta.

Las baterías habrán de inspeccionarse de vez en cuando, para asegurarse que no se fugue el electrólito. Si el instrumento va a permanecer inactivo durante largo tiempo, las baterías deberán quitarse y guardarse separadamente.

SPECIFICATION

Ranges	d.c. voltage a.c. voltage d.c. current a.c. current resistance decibels insulation resistance	100 mV* 3 V 10 V 30 V 100 V 300 V 600 V 1000 V 3 V 10 V 30 V 100 V 300 V 600 V 1000 V 50 µA 300 µA 1 mA 10 mA 100 mA 1 A 10 A 10 mA 100 mA 1 A 10 A 0-2 k 0-200 k 0-20 M -10 dB to +55 dB using a.c. voltage scale up to 200 M using ohms scale and external 150 V d.c. supply
		*Select 50 µA d.c. range
Accuracy at 20°C	d.c. a.c. resistance	± 1% of full scale deflection ± 2% of full scale deflection at 50 Hz ± 5% of indication at centre scale
Sensitivity	d.c. a.c.	20 000 volt all ranges 100 / volt-3 volt range 1000 / volt-10 volt range 2000 / volt-30 volt range and upwards
Voltage Drop at Terminals	d.c.	100 mV at 50 µA a.c. 480 mV at 10 mA 350 mV at 300 µA 110 mV at 100 mA 390 mV at 1 mA 240 mV at 1A 400 mV at 10 mA 390 mV at 10 A 410 mV at 100 mA 490 mV at 1A 710 mV at 10A

Frequency Response	For voltage ranges from 10 V to 300 V, the change in reading due to a change in frequency is not greater than $\pm 3\%$ over the range 15 Hz to 15 kHz. This is in addition to the accuracy figure specified for 50 Hz.
Response Time	Typically 1 second to full scale
Magnetic Field Effect	Variation due to external magnetic fields is within the limits of BS 89 1977
Lead Resistance	0,01 per lead (approx.) for standard Megger test leads.
Temperature Range	operation -5 °C to +35 °C storage -40 °C to +50 °C
Temperature effect	Variation due to temperature change, not greater than 0,15% per degree C
Flash Test	7 kV a.c. r.m.s.
Overload Protection	High speed electro-mechanical cut-out with fuse on the two lower resistance ranges
Fuses	1 A (F) ceramic HBC 32mm x 6mm 10 A (F) 500 V ceramic HBC 32 mm x 6 mm (Belling Lee L693)
Batteries	one 1,5 V cell IEC R20 type, one 15 V battery IEC 10F15 using adaptor part no. 5210-064 supplied, or IEC 10F20 without adaptor.

⚠SAFETY:	The instrument meets the requirements for double insulation to IEC 1010-1 (1992), EN 61010-1 (1993) to Category III, 250 Volts d.c.; 500 V a.c. phase to earth, and 500 Volts a.c. phase to phase. For use above these levels to 1 kV Category III, a.c. & d.c. use fused probes Megger part number 6111-286. The instrument can also be used up to 1 kV a.c. Category I between terminals, or to earth on low energy systems.
E.M.C.	In accordance with IEC61326 including amendment No.1
Dimensions	192 mm x 167 mm x 115 mm (7 9/16 in x 6 9/16 in x 4 1/2 in) (excluding handles and lugs)
Weight	2,2 kg (4 3/4 lb) approximately with batteries and leads.
Cleaning	Wipe disconnected instrument with a clean cloth dampened with soapy water or Isopropyl Alcohol

ACCESSORIES

SUPPLIED WITH THE INSTRUMENT

	Part No.
one 1 m (3 ft 3 in) long plug-in test lead, red/black	6220-261
pair of long reach safety clips, (one red, one black)	6220-007
standard bulldog clip (two supplied)	6120-003
one 1,5 V battery	25511-013
one 15 V battery	25511-182
one battery adaptor	5210-064
spare fuse 1 A ceramic cartridge HBC 32 mm x 6 mm	25413-292
spare fuse 10 A ceramic HBC 32 mm x 6 mm	25950-013
user guide	6171-369

AVAILABLE AS AN OPTIONAL EXTRA

	Part No.
** 1,8 m (6 ft) hook-ended test lead, black/red	6220-090
** 3,05 m (10 ft) hook-ended test lead, black/red	6220-092
** 1,2 m (3 ft 11 in) test lead set, hook-ended, including prods and clips	6120-452
* FPK4 1,5 m (5 ft) fused test leads with prods and clips (660 V a.c., 500 mA fuse)	6111-28
light-weight safety test lead set including retractable prod	6131-340
Prods, standard pair (one red, one black)	6220-499
* Comply with Health and Safety Executive Guidance Note GS38	
** For reasons of personal safety it is strongly recommended that these test leads should not be used above 50 V.	
Metal connections become exposed at the instrument terminals.	
.. ever-ready leather case	6320-052
400 A a.c. clamp-on current transducer, DCM2031	6111-226

Note

Users of this equipment and or their employers are reminded that Health and Safety Legislation require them to carry out valid risk assessments of all electrical work so as to identify potential sources of electrical danger and risk of electrical injury such as from inadvertent short circuits. Where the assessments show that the risk is significant then the use of fused test leads constructed in accordance with the HSE guidance note GS38 **Electrical Test Equipment for use by Electricians**' should be used.

REPAIR AND WARRANTY

The instrument circuit contains static sensitive devices, and care must be taken in handling the printed circuit board. If the protection of an instrument has been impaired it should not be used, and be sent for repair by suitably trained and qualified personnel. The protection is likely to be impaired if, for example, the instrument shows visible damage, fails to perform the intended measurements, has been subjected to prolonged storage under unfavourable conditions, or has been exposed to severe transport stresses.

New Instruments are Guaranteed for 1 Year from the Date of Purchase by the User.

Note: Any unauthorized prior repair or adjustment will automatically invalidate the Warranty.

Instrument Repair and Spare Parts

For service requirements for Megger Instruments contact:

Megger Limited or	Megger
Archcliffe Road	Valley Forge Corporate Center
Dover	2621 Van Buren Avenue
Kent, CT17 9EN.	Norristown, PA 19484-9007
England.	U.S.A.

Tel:+44 (0) 1304 502243 Tel: +1 (610) 676-8500

Fax:+44 (0) 1304 207342 Fax: +1 (610) 676-8610

Approved Repair Companies

A number of independent instrument repair companies have been approved for repair work on most Megger instruments, using genuine Megger spare parts. Consult the Appointed Distributor / Agent regarding spare parts, repair facilities and advice on the best course of action to take.

Returning an Instrument for Repair

If returning an instrument to the manufacturer for repair, it should be sent freight pre-paid to the appropriate address. A copy of the Invoice and of the packing note should be sent simultaneously by airmail to expedite clearance through Customs. A repair estimate showing freight return and other charges will be submitted to the sender, if required, before work on the instrument commences.

Megger®

Megger Limited
Archiliffe Road, Dover
Kent CT17 9EN England
T (0) 1 304 502101
F (0) 1 304 207342

Megger
PO BOX 9007, Valley Forge
PA 19484-9007 USA
T 1 610 676 8500
F 1 610 676 8610

Megger
4271 Bronze Way, Dallas,
Texas 75237-1017 USA
T 1 800 723 2861
T 1 214 330 3203
F 1 214 337 3038

Megger SARL
29 Allée de Villemomble
93340 Le Raincy, France
T 1 43.02.37.54
F 1 43.02.16.24

OTHER TECHNICAL SALES OFFICES
Toronto CANADA, Mumbai
India and BAHRAIN.
Megger products are
distributed in 146
countries worldwide.

This instrument is manufactured in the United Kingdom.
The company reserves the right to change the specification or design without prior notice.

Megger is a registered trademark

Part No. 6171-369 V13 Printed in England 10HH
www.megger.com